



Exemplo para perfil cantoneira, passe final.
Os esforços do passe são a soma do calculado para cada segmento.
Como a figura é simétrica, basta multiplicar por 2 o resultado do cálculo